

**BATI TEKNİK SERVİS
HİZM. NAK. EML. TİC.
LTD. ŞTİ.**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

**BATI TEKNİK SERVİS HİZM.
NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.**

**GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI
SOKAK NO: 48
GERSAN YENİMAHALLE / ANKARA**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

MART - 2019

**BATI TEKNİK SERVİS
HİZM. NAK. EML. TİC.
LTD. ŞTİ.**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

AMAÇ

Bu risk değerlendirmesi, BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. 'nin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirmesini amaçlar.

KAPSAM

Bu rapor, BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. 'nin işleri için yapılmış risk değerlendirme ve analizi çalışmalarını kapsamaktadır.

YÜKÜMLÜLÜK

Risk değerlendirmesinin yapılmış olması işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. için risk değerlendirmesi, Asseçkin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan. Ve Müh. Hiz. A.Ş. adlı Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde yer alan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Zülfiyar KARTAL, İşyeri Hekimi Ayhan CİĞER ile BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. İşveren / İşveren Vekili Murat ULUSOY, Çalışan Temsilcisi Aydın YILDIRIM ve Destek Elemanı Soner KARACA'ın katılımı ile hazırlanmıştır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. risk değerlendirmesi için başlangıcı aşamasından başlanarak üzere tehlikeleri tanımlanmış, riskleri belirlenmiş ve analiz edilmiş, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmış, dokümantasyonu yapılmış ve gerektiğinde güncellenmiştir.

Dr. Ayhan Türkoğlu CİĞER
İşyeri Hek. Sekt. No: 18109/98
Dip.No: 123456789 Tescil No: 58243

Zülfiyar KARTAL
A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı
E. No: 123456789

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**BATI TEKNİK SERVİS
HİZM. NAK. EML. TİC.
LTD. ŞTİ.**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. risk değerlendirmesi aşağıda yer alan ekip ile gerçekleştirilmiştir.

RİSK ANALİZİ EKİBİ

Sıra	Ad-Soyad	Görevi
1	Murat ULUSOY	İşveren / İşveren Vekili
2	Zülfikar KARTAL	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
3	Ayhan CİĞER	İşyeri Hekimi
4	Soner KARACA	Destek Elemanı
5	Aydın YILDIRIM	Çalışan Temsilcisi
6		
7		

İşyerinin Unvanı:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.
GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48
GERSAN YENİMAHALLE / ANKARA

Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih ve Geçerlilik Tarihi:

06.03.2019 / 05.03.2023

İşyeri Tehlike Sınıfı ve Risk Analiz Metodu:

Tehlikeli – Fine Kinney Metodu

ÇALIŞMA ORTAMI, ÇALIŞANLAR ve ÇALIŞMA YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER -İşyeri Bina ve Eklentileri

İşyeri ana binası ve ek binası sağlam ve dayanıklı nitelikte inşa edilmiştir. Elektrik tesisatı ve topraklaması elektrik iç tesisleri yönetmeliğine ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilmiştir. İşyerinde acil çıkış kapısı ve yangın söndürme ekipmanları bulunmaktadır. İşyerinde suni ve doğal aydınlatmadan faydalanılmaktadır. Yeterli sayıda pencere ve kapı bulunmaktadır. Merdiven korkulukları bulunmaktadır. Dinlenme alanı, yemekhane ve soyunma alanı bulunmaktadır. Tuvalet ve lavabo bulunmaktadır.

Zülfikar KARTAL
A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı
Dip.No: 124829

Dr. Ayhan Türkoglu CİĞER
İşyeri Hek. Ser. No: 18109/98
Dip.No: 1524 Tescil No: 58243

-İşyerinde Yürütülen İş ve İşlemler

Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameraları vb.) ... işleri yapılmaktadır.

RİSKLERİN BELİRLENMESİ ve ANALİZİ

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenmiştir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulmuştur. Risk analizi yöntemi olarak Fine Kinney Metodu kullanılmıştır.

İşyerinin Unvanı:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.
GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48
GERSAN YENİMAHALLE / ANKARA

Gerçekleştiren Kişiler

Murat ULUSOY	İşveren / İşveren Vekili
Zülfikar KARTAL	A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Ayhan CİĞER	İşyeri Hekimi
Soner KARACA	Destek Elemanı
Aydın YILDIRIM	Çalışan Temsilcisi

Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih ve Geçerlilik Tarihi:

06.03.2019 / 05.03.2023

İşyeri Tehlike Sınıfı ve Risk Analiz Metodu:

Tehlikeli – Fine Kinney Metodu

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Bu risk analizi 4 yıl geçerli olmakla beraber aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması durumunda risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenecektir.

- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
- Üretim yönteminde değişiklikler olması.
- İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
- İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Zülfikar KARTAL
İş Güvenliği Uzmanı
T.C. No: 124820

Dr. Ayhan Türkoğlu CİĞER
İşyeri Hekimi Sekt. No: 18109/98
Dip.No: 1423 Tescil No: 58243

**BATI TEKNİK SERVİS
HİZM. NAK. EML. TİC.
LTD. ŞTİ.**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TANIMLAR

Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder.

Zülfikar KARTAL

İş Güvenliği Uzmanı
No: 124829

Dr. Ayhan Türkoğlu CİĞER
İşyeri Hek. Ser. No: 18109/98
Dip.No: 1523 Tescil No: 58243

**BATI TEKNİK SERVİS
HİZM. NAK. EML. TİC.
LTD. ŞTİ.**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Kinney Risk Analizi

Kaza kontrolü için matematiksel değerlendirme anlamına gelir. Bu yöntem G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir.

Çalışma ortamındaki tehlikelerin kazaya sebebiyet vermeden tespit edilmesini ve risk skoruna göre en öncelikli olandan başlayıp iyileştirilmesini sağlayan bir metottür.

Risk Skoru:

Olayın meydana gelme ihtimali(O) x Tehlike maruziyet sıklığı(F) x Şiddet(Ş)

RİSK PUANI = ŞANS (OLASILIK) x FREKANS x ŞİDDET

Bu yöntem sıkça uygulanmakta olup, işverenlerinde algılayabileceği bir yöntemdir. Sadece olasılık yada şiddete bağlı kalmayıp firma içinde zarara maruz kalma sıklığı parametre olarak değerlendirilmesinden dolayı daha etkin sonuçlar alınmaktadır. Kinney metodunda farklı üç parametre ile tehlike ve doğabilecek şiddetleri hesaplanarak risk skorları belirlenmekte ve ona göre önleyici aksiyon planları oluşturulması planlanmaktadır. Bu doğrultuda DÖF raporları da oluşturulacaktır. Bu DÖF raporları termin tarihleri ise risk skorunun en yüksekte en aşağı doğru derecesine bağlı olarak açılacak ve tarih belirlenecektir.

Zülfikar KARTAL
A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı
No: 124323

Dr. Aytan Türkoglu CİĞER
İşyeri Hek. Sert. No: 18109/98
Dip.No: 1523 Tescil No: 58243

ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDET insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar
100	birden fazla ölümlü kaza / <i>çevresel felaket</i>
40	öldürücü kaza / <i>ciddi</i> <i>çevresel zarar</i>
15	kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı / <i>çevresel engel oluşturma, yakın</i> <i>çevreden şikayet</i>
7	önemli hasar/yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı / <i>arazi sınırları</i> <i>dışında çevresel zarar</i>
3	küçük hasar/yaralanma, dahili ilk yardım / <i>arazi içinde sınırlı</i> <i>çevresel zarar</i>
1	ucuz atlatma / <i>çevresel zarar yok</i>

•Şiddet puanlamasında zarar kısmında ölüm var ise puanlamanın buna uygun şekilde 40 puan (tek ölüm) veya 100 puan (birden çok ölüm) olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca şiddet değerlendirmelerinde, herhangi bir şüphe olduğu durumda, daha yüksek puan verilmelidir.

Zülfiyar KASIM

İş Güvenliği Uzmanı
No: 124E-11

Dr. Ayhan Türkoglu CİĞER
İşyeri Hek. Ser. No: 13109/98
Dip.No: 15237 Ser. No: 58243

FREKANS DEĞERİ	FREKANS tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı
10	hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)
6	sık (günde bir veya birkaç defa)
3	ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)
2	sık değil (ayda bir veya birkaç defa)
1	seyrek (yılda birkaç defa)
0,5	çok seyrek (yılda bir veya daha seyrek)

•İşin yapılma sıklığı değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır.

•Rutin olmayan bir faaliyet değerlendirilirken, o faaliyet sırasında tehlikeye maruz kalma sıklığı düşünülmelidir (2 saat süren bir faaliyette, 2 saat içinde maruz kalma sıklığı)

Zülfikar KARİAL
SMMM
İşyeri Hekimliği Uzmanı
E. No: 421829

Dr. Ayhan Türkoğlu CİĞER
İşyeri Hekimliği Sert. No: 18109/98
Dip. No: 1326 Tescil No: 58243

OLASILIK DEĞERİ	ŞANS (OLASILIK) zararın gerçekleşme olasılığı
10	beklenir, kesin
6	yüksek / oldukça mümkün
3	olası
1	mümkün fakat düşük
0,5	beklenmez fakat mümkün
0,2	beklenmez

•İlk yapılan risk değerlendirmesinde hiçbir kontrol önlemi dikkate alınmamalıdır, bundan dolayı da olasılıklar hep en kötü olasılık olarak düşünölmelidir.

•Yapılan düzeltici faaliyetler frekans veya şiddeti etkilemez, etkileyeceđi tek deđişken olasılıktır. (Yüksekte emniyet kemersiz çalışan bir işçinin kemer takması sadece düşme olasılıđını etkiler, düşerse ölüm riskini azaltmaz veya tehlikeye maruz kalma sıklıđını etkilemez)

•Önleyici faaliyetler ve kaynağında yok edeci ya da tecrit, ikame gibi kontrol yöntemlerinde ise ortama yönelik ile toplu koruma yöntemlerine bađlı olarak frekans deđerleri ve ihtimalde düşer.

Zülfiye BAĞCI
Sınıf
Uzman
No: 12481-D

Dr. Ayhan Türkođlu CİĞER
İşyeri Hek. Sert. No: 18109/98
Dip.No: 1623 Tescil No: 58243

11/11

8

KINNEY RİSK DEĞERLENDİRME FORMLARI

KINNEY RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ										
SONUÇ				ŞİDDET (\$)	FREKANS X OLASILIK TABLOSU					
İnsan	Yatırımlar, mal varlığı (YTL)	Çevre	Firma Adı, Prestij		A	B	C	D	E	F
I	Y	Ç	P		<1	1-3	5-9	10-18	30-60	60-100
Olumsuz etkisi yok	Hasar yok	Olumsuz etkisi yok	olumsuz etkisi yok	0	ÇOK DÜŞÜK RİSK					
İlk Yardım, İş kaybı yok	1000 YTL ile 5000 YTL	Kısa Süreli etkili, 1 günden az.	Duyulur Fakat etkisi olmaz	1	DÜŞÜK RİSK					
İş kaybı var (Çok Kısa süreli) (1-3 gün)	5000 YTL ile 25.000 YTL arası	Orta Süreli etkili (1 ile 5 gün)	Dar bir bölgede prestij kaybı	2	ORTA RİSK					
İş kaybı (Kısa süreli) (4-20 gün)	25.000 YTL ile 50.000 YTL arası	Uzun Süreli etkili (5 günden fazla)	Bölgesel prestij kayıbı	3	YÜKSEK RİSK					
İş kaybı var (Uzun Süreli) (21 +)	50.000 YTL ile 250.000 YTL arası	Uzun Süreli etkili (1 yıldan az)	Ulusal prestij kayıbı	4	ÇOK YÜKSEK RİSK					
Kalıcı hasar, uzuv kaybı, Meslek Hastalığı	250.000 YTL ile 500.000 YTL arası	Uzun Süreli etkili (1 yıldan fazla)	Uluslararası prestij kaybı	5	ÇOK YÜKSEK RİSK					
Ölüm	500.000 YTL 3.000.000 arası	Çevre Felaketi	Uluslararası prestij kaybı	6	ÇOK YÜKSEK RİSK					
Ölüm (Çoklu Ölüm)	3.000.000' YTL dan fazla	Çevre Felaketi	Uluslararası prestij kaybı	7	ÇOK YÜKSEK RİSK					

Zülfikar KARTAL

A Sınıfı
Uzmanlık Uzmanı
Tic. No: 124829

Dr. Ayhan Türkoğlu CİĞER
İşyeri Hekim. Sic. No: 18109/98
Dip. No: 1525 Mes. No: 58243

Kinney Metodu Değerlendirme Sonucu

RİSK DEĞERİ SKORU	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400 < R	Tolerans gösterilemez risk (hemen gerekli önlemler alınmalı / veya işin durdurulması, tesisin, binanın kapatılması vb. düşünülmalıdır.)
200 < R < 400	Esaslı risk (kısa dönemde iyileştirilmelidir “birkaç ay içerisinde”)
70 < R < 200	Önemli risk (uzun dönemde iyileştirilmelidir “yıl içerisinde”)
20 < R < 70	Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır, Kontrol Yöntemleri Geliştirilmelidir.
R < 20	Önemsiz risk (önlem öncelikli değildir.)

Zülfikar KARTAL

Şirketin
Güvenliği Uzmanı
Tic. Sic. No: 124829

Dr. Aynan Türkoğlu ÇİĞER
İşyeri Hek. Sert. No: 78109/98
Dip.No: 1523 Tesvii No: 58243

RİSK KONTROL İZLEME PLANI

Bu çalışmada işyeri iş yoğunluğu ve iş yerinin genel politikaları doğrultusunda öncelikler de dikkate alınarak uygulama gerçekçi bir şekilde belirlenmiştir. Kararlaştırılan uygulama planı gerçekleştirildikten sonra çalışmalar belirli bir süre izlenmeli, aksaklıklar veya yetersizlikler tespit edilirse yeni iyileştirme planları yapılmalı ve uygulanmalıdır. Uzmanlarımız iş yeriniz için her yıl genel risk analizi yapılmasını önerir. Ayrıca:

- Yeni bir makine, ekipman alınması durumunda,
- Teknoloji değişikliğinde,
- Üretim tarzı ve şekli değiştiğinde,
- Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda,
- İş kazası ve meslek hastalıkları durumunda,
- İş güvenliği mühendislerinin veya uzmanlarının gerek görmesi durumunda, Tüm iş yerinde risk analizi ve çalışmaları yapılmalıdır.

Zülfikar KARTAL
A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı
No: 124320

Dr. Ayhan Türkoğlu ÇİĞER
İşyeri Hek. Sert. No: 18109/98
Dip.No: 1523 Tescil No: 58243



BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA CAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ					
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ		
GENEL DÜZEN																	
1	Yeterli havalandırmam anın olmaması, hijyen	Hafif yaralanmalı iş kazaları	Tüm çalışanlar	7	3	3	70>R>20 Olası Risk	Ofis içerisinde havalandırma düzenli olarak yapılmalıdır.	Yapılmaktadır.	✓					0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk
								Periyodik olarak temizlik yapılmalıdır.	Yapılmaktadır.	✓							
								Ofis içerisinde yer alan fanların ve klimaların kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.	Yapılmaktadır.	✓							
								Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmalıdır.	Yasaklanmıştır	✓							
								Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanmalıdır.	Mevcut	✓							
								Ofis içerisinde ısınma düzenli bir şekilde yapılmalıdır.	Yapılmıştır.	✓							
								İş yerinde çalışma ortamını bozacak fazla istifleme yapılmamalıdır.	Yapılmamıştır	✓							
								Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmalıdır.	Tasarlanmış ve yeterli alan sağlanmıştır.	✓							

Zülfikar KARTAL
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 18709/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				RİSK DÜZEYİ	RİSK DÜZEYİ	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ

KAYMA TAKILMA

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
2	Yerin kaygan olması, temiz olmaması, korkulukların olmaması, aydınlatmanın yetersiz olması veya yerde uzatma kablosu olmasına bağlı kayma takılma ve düşme	Tüm çalışanlar	70>R>20 Orası Risk	Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmeli, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmalıdır. Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmalı ve merdivenler ıslak bırakılmamalıdır. Makineden yağ sızıntısı olmamalı, yerde bulunan yağ temizlenmelidir. Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamalıdır. Yürüme, geçiş ve diğer alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.	Düzenli olarak temizlenmelidir. Sürekli kontrol edilmelidir. Sürekli kontrol edilmelidir. Kısa uzatma kabloları tercih edilmelidir. Sağlanmaktadır.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓				7	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk

Zülfikar KARTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU GİĞER

İşyeri Hekimi

Belge No: 18109/98

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA ÇAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	
3	Uygun olmayan duruş ve pozisyonlar	Bel veya boyun rahatsızlığı arı ile meslek hastalıkları	Tüm çalışanlar	5	3	3	Masa, Sandalye ve diğer ofis ekipmanları çalışanlarla uyumlu olmalıdır.	✓					15	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk	
	Sürekli oturma veya ayakta bekleme	Bel boyun ağrıları ile varis gibi meslek hastalıkları	Tüm çalışanlar	5	3	3	Çalışanlar doğru duruş ve çalışma pozisyonu ile ergonomik riskler hakkında bilgilendirilmelidir.	✓						1	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
	Yeterli aydınlatmanın olmaması	Görme bozuklukları ile iş kazaları	Tüm çalışanlar	5	3	3	Çalışma alanı yeterli genişlikte olmalıdır.	✓						1	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
							İş gereği sürekli ayakta bekleyen veya oturan personel için uygun dinlenme molaları ve egzersizler yapılmalıdır.	✓						1	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
							Ekranlı çalışanların göz muayeneleri yapılmalıdır.	✓						1	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
							Doğal ve yapay aydınlatma yeterli olmalıdır.	✓						1	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk

ERGONOMİ

200>R>70
Önemli Risk

Züriykar KARİTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829.

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER

İşveren Hekimi
Belge No: 18109/98

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA ÇAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	6.3.2019		
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS
4	Yanlış taşıma kaldırma, uygun olmayan duruş ve pozisyonlar, yeterli aydınlatmanın olmaması	Bel veya boyun rahatsızlıkları ile meslek hastalıkları	Tüm çalışanlar	15	3	3	200>R>70 Önemli Risk	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmeli.	✓				15	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
								Ekranlı araçlardaki parlama ve yansımalar, bu araçların pencereye bakması engellenerek veya aydınlatmanın ekran arkasından alınması sağlanarak önlenmelidir.	✓							
								Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların da görüşleri alınmalı ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları desteklenmelidir.	✓							
								Masa, Sandalye ve diğer ofis ekipmanları çalışanlarla uyumlu olmalıdır.	✓							
								Çekmece kullanımı ardından kapalı hale getirilmeli ve kapalı muhafaza edilmelidir.	✓							

ERGONOMİ

Zülfikar KARTAL
Asım İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 18109/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemamı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA ÇAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK
ZİMPARA TAŞI														
5	Zimpara Taşı	Uzuv kayıplı veya ağır yaralanmalı iş kazaları				Zimpara taşının hareketli kısımlarına temas edilememesi ve oluşan çapağın çalışana gelmemesi için operasyon nokta koruyucusu bulunmalıdır.	Bulunmatadır.	✓						
						Çapak sıçramaları karşı ayarlanabilir şeffaf siperlik yapılmalıdır.	Bulunmatadır.	✓						
						Zimpara taşının asla yan yüzeylerinde taşlama işlemi yapılmamalıdır. Taşa fazla bastırılmamalıdır. Çatlak taşlar kullanılmamalıdır.	Çalışanlar dikkat etmelidir.	✓				15	1	1
						Zimpara taşı milinde boşluk, salgı olmamalıdır.	Bulunmatadır.	✓						
						Uygun kullanma talimatı asımlı ve çalışanlara nasıl kullanılacakları hakkında bilgi verilmelidir.	Bulunmamaktadır. Talimatlar asımlıdır.	✓						

Zülfikar KARTAL
A-sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No. 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: B109/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ				6.3.2019 ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ					
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ		
MATKAP																
6	Uzuvların zarar görmesi, Çapak kazaları	Makina operatörü ve makina etrafında bulunan çalışanlar	15	6	3	200-R Yüksek Risk	✓	15	0.5	0.5	20>R Kabul Edilebilir Risk	✓	15	0.5	0.5	20>R Kabul Edilebilir Risk
								Makinanın hareketli kısımlarına temas edilememesi ve oluşan çapağın çalışana gelmemesi için operasyon nokta koruyucusu bulunmalıdır.	Operasyon nokta koruyucusu bulunmaktadır.							
								Bu tezgahta çalışanlar eldiven giymemelidirler.	Çalışanların eldiven giyip giymediği sürekli izlenmeli ve ayda bir raporlanmalıdır.							
								Operatörlerin ağır ve tehlikeli işlerde metal teknolojisi eğitime veya mesleki eğitimi olmalıdır.	Mesleki eğitimleri bulunmaktadır.							
								Çalışanlar karşı karşıya oldukları tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır.	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alınmıştır.							
								Malzeme tezgaha sıkıca bağlanarak çalışmaya başlanmalıdır.	Sürekli olarak kontrol edilmektedir.							
								Bu makinede çalışanlar iş gözlüğü, çelik burunlu iş ayakkabısı ve uygun iş elbisesi giymelidir.	Çelik burunlu iş ayakkabısı, iş gözlüğü ve iş elbisesi kullanılmaktadır.							

Zülfikar KARTAL
A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 18109/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							RİSK DÜZEYİ	OLASILIK	FREKANS
7	El breyzinin kapak çıkarılması gürtü ile makinenin tehlikeli bir durumda durdurulamaması onucu oluşabilecek iş kazaları, ehil kişilerce ekipmanın kullanılmaması oluşabilecek kazalar	Uzun kayıplı veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Makine operatörü ve etrafındaki diğer kişiler	15	10	403-R TOLERAN S GÖSTERİLMEZ RİSK	El breyzi ve çapak alma makinasında taş koruyucusu çıkarılmamaktadır. Kullanılan ucun müsaade edilen devir sayısı ile tip etiketinde yazan devir sayısından yüksek olmamalıdır. Her kullanımdan önce diskler kontrol edilmeli, çizik ve aşınma bulunan taşlar kullanılmamalıdır. Uygun kullanma talimatı asımalı ve çalışanlara nasıl kullanacakları hakkında bilgi verilmelidir. Çalışanlar karşı karşıya buldukları tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdırlar.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	15 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	20-R Kabul Edilebilir Risk		

EL ALETLERİ

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER

İşyeri Hekimi

Belge No: 18/10/198

Zülfikar KARTAL

Aşınır İş Güvenliği Uzmanı

Belge No: 124829

Murat ULLUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMA Sİ HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS
8	Daire testere	Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	40	6	3	Daire testerenin üzerinde koruyucuları bulunmalı ve asla sökülmemelidir.	Sperik mevcuttur.	✓				40	0.2	0.5	20>R Kabul Edilebilir Risk
						Testere gövdesinde çatınlık veya kırık dış olmamalıdır.	Testere iyi durumdadır.	✓							
						Dönen testere yataklarında boşluk, salgi, sıkışma olmamalıdır.	Testere iyi durumdadır.	✓							
						Operatörlerin ağır ve tehlikeli işlerde yaptığı işle ilgili mesleki eğitime sahip olmalıdır.	Mesleki eğitimleri bulunmamaktadır. Alınmalıdır.	✓							
						Uygun kullanma talimatı asımalı ve çalışanlara nasıl kullanacakları hakkında bilgi verilmelidir.	Uygun kullanma talimatı asılmamıştır.	✓							

DAİRE TESTERE

Zülfikar KARTAL
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 181109/Ş8

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİ TAMAMLA NACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKAN							RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKAN
KAYNAK															
9	Solumun yoluna bağlı meslek hastalıkları ile göz rahatsızlıkları	Kaynak sırasında oluşan dumanın çalışan tarafından solumması ve kaynak işlerini	15	3	3	200>R>70 Önemli Risk	Kaynak işlemleri sırasında meydana gelen duruma maruziyetin engellenmesi için gaz maskesi kullanılmaktadır.	✓				15	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
10	Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Tüm çalışanlar	40	3	1	200>R>70 Önemli Risk	Kaynak makinasında elektrik ve hortumdan gaz kaçağı olmadığı kontrol edilmektedir.	✓				40	0,5	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk

Zülfikar KARTAL
A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: TB409/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ	ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
				TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR							
KAYNAK 2													
11	Ehil kişilerce ekipmanın kullanılmasında oluşabilecek iş kazaları	Solumun yoluna bağlı meslek hastalıkları ile göz rahatsızlığı artı	Makine operatörü ve etrafındaki diğer çalışanlar	200>R>70 Önemli Risk	3	3	15	3	3	15	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
				Operatörlerin ağır ve tehlikeli işlerde metal teknoloji eğitime veya yaptığı işle ilgili mesleki eğitime sahip olmalıdır.	✓								
				Uygun kullanma talimatı bulunmalı ve çalışanlara nasıl kullanacakları hakkında bilgi verilmelidir.	✓								
				Çalışanlar karşı karşıya buldukları tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır.	✓								

Zülfikar KARTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Beige No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU CİĞER

İşyeri Hekimi

Beige No: 18109/98

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANAC AĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	6.3.2019		
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS								ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ	OLASILIK	FREKANS
12	Acil Durum	Ölümlü, uzun kayıplı, yaralanmalı veya iş kaybı oluşturan iş kazası	Tüm çalışanlar	40	3	3	400-R TOLERAN S GÖSTERİL EMEZ RİSK	Ofis içerisinde acil durumlarda çıkışları sağlayacak, çalışma yönünün dışına açılan acil çıkış kapısı bulunmamaktadır. Acil durum planları oluşturulmalıdır. Oluşturulan acil durum planları uygun yerlere asılmalıdır. Bu planlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. Ofis içerisinde acil durum tatbikatı yapılmamıştır. Ofis içerisinde acil durum tatbikatı yapılmamıştır. Ofis içerisinde acil durum tatbikatı yapılmamıştır. Ofis içerisinde acil durum tatbikatı yapılmamıştır. Ofis içerisinde acil durum tatbikatı yapılmamıştır. Ofis içerisinde acil durum tatbikatı yapılmamıştır.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	40	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk			

Zülfikar KARTAL
A.Ş.İ.Ş. Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 18.100.000

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİH	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS											
13	Yangın	Ölümlü, uzuv kayıplı, yaralanmalı veya iş kaybı oluşturan iş kazası	Tüm çalışanlar	40	6	3	400<R TOLERAN S GÖSTERİL EMEZ RISK	Ofis içerisinde yangın ve gaz dedektörü bulunmalıdır.	Yangın söndürme ekipmanı yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı bulunmamaktadır.	✓				40	0.2	0.5	20>R Kabul Edilebilir Risk
								Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine malzeme istifi yapılmamıştır.	Yangın söndürme ekipmanı bulunmamaktadır.	✓							
								Acil çıkış kapılarının çevresine malzeme istifi yapılmamıştır.	Acil çıkış kapılarının çevresine malzeme istifi yapılmamıştır.	✓							
								Ofis içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmamaktadır.	Ofis içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmamaktadır.	✓							
								Ofis içerisinde yangın ve gaz dedektörü bulunmamaktadır.	Yangın ve gaz dedektörü bulunmamaktadır.	✓							
								Ofis içerisinde yangın butonu ve yangın sireni bulunmamaktadır.	İşletme içerisinde yangın butonu ve yangın sireni bulunmamaktadır.	✓							
								Yangın söndürme ekipmanlarının kontrol tarihinde testi yapılmamıştır.	Yangın söndürme ekipmanlarının kontrol tarihinde testi yapılmamıştır.	✓							

ACIL DURUM 2

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER

İşyeri Hekimi
Belge No: 18409/98

Züfir KARİTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAKI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	6.3.2019				
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	
14	Yangın	Ölümlü, uzuv kayıplı, yaralanmalı veya iş kaybı oluşturan iş kazası	40	6	3	400-R TOLERAN S GÖSTERİLMEZ RİSK	Ofis içerisinde kullanılacak yangın ekipmanlarının büyüklüğüne göre yangın büyüklüğüne göre seçilmelidir.	✓					40	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk	
							Yangın söndürme tüpleri yılda bir periyodik kontrolleri yapılmalıdır.	✓									
							Yangın söndürme tüpleri ilk dolundan sonra 4 yıl kullanılmalıdır.4 yılı aşan yangın söndürme ekipmanları değiştirilmelidir.	✓									
							Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır.	✓									
							Tüm personel yangın sebepleri ve yangın sebeplerini ortadan kaldırma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır.	✓									
							Tüm personele tahliye, kurtarma ve yangın söndürme konusunda eğitimleri olmalıdır.	✓									

Zulfikar KARTAL
A-sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER
İşyeri Hakkını
Belge No: 18.05/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA CAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS								ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
ELEKTRİK																	
15	Elektrik tesisatının veya elektrikli bir ekipmanın bakımı onarımı sırasında, ehil olmayan birinin veya üçüncü bir şahsın tesisata müdahale etmesi sonucu kaçak elektriğe veya doğrudan elektriğe çarpması	Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Elektrik ekipmanlarına temas eden tüm çalışanlar ile üçüncü şahıslar	40	3	1	70<R<200 Önemli Risk	Ana panoda 300 mA'lık yangından korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmamaktadır. Tali panoda 30 mA'lık çarpmalara karşı korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmamaktadır.	300 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Tali panolarında 30 mA kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.	✓ ✓				40	0,2	0,5	R<20 Düşük Risk
16	Elektrik kaynaklı yangınlarda uygun söndürme ekipmanın kullanılmaması veya bulunmaması sonucu söndürme işine yapan kişinin elektriğe çarpması	Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Söndürme ekibi	40	1	1	70>R>20 Olası Risk	Elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının önünde yeterli genişlikte yatırıktan paspas konulmalıdır. Ana dağıtım panosunun ve tüm elektrik panolarının önünde yeterli genişlikte yatırıktan paspas konulmalıdır. Elektrikten kaynaklanabilecek yangınlara karşı uygun tüpleri bulundurulmalı ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılmalıdır.	Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.	✓ ✓ ✓				40	0,2	0,5	R<20 Düşük Risk

Zülfikar KARTAL
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÖĞER
İşveren Ektekni
Belge No: 18/09/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	RİSK DERECELENDİRİLMESİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİHİ	TEDBİR VAR YOK	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS													RİSK DÜZEYİ
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM																		
17	Makine veya ortam şartlarına uygun olmayan kişisel koruyucu donanımların kullanılmamasından kaynaklanabilecek iş kazaları ile kişisel koruyucu malzemenin CE olmaması	Tüm çalışanlar	200->R>70	Önemli Risk	3	3	15	1	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk	Çalışanlar kişisel koruyucu donanım kullanımı hakkında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.	Çalışanlar kişisel koruyucu donanım kullanımı hakkında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.	✓	✓	✓	✓	✓
	İncinme, Burkulma veya hafif yaralanmalı iş kazaları											Verilmektedir.	Verilmektedir.	✓	✓	✓	✓	✓
												Göz edilmektedir.	Göz edilmektedir.	✓	✓	✓	✓	✓
												Değiştirilmektedir.	Değiştirilmektedir.	✓	✓	✓	✓	✓

Zülfikar KARTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER

İşyeri Hekimi

Belge No: 109/98

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA ÇAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS								OLAŞILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
BAKIM ONARIM																
	Elektrik çarpması	Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Bakım onarım Personeli	40	6	3	400>R TOLERAN S	Bakım onarım yapılan tezgahın veya cihazın elektriği kesilmeli, sigortası kilitlenmelidir.	Enerji altında çalışılmamaktadır. Sürekli takip edilmelidir.	✓						
	Doğalgaz kullanımasından meydana gelen tehlikeler.	Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Bakım onarım Personeli	40	6	3	GÖSTERİ LEMEZ RİSK	Arızalı tezgahın veya cihazın çalıştırma düğmesinin olduğu yere ve uygun yerine "DİKKAT ARIZALIDIR MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAYINIZ" levhası asılmalıdır.	Levha asılmaktadır. Sürekli takip edilmelidir.	✓						
								Doğalgaz kaçak dedektörü kullanılmaktadır	Kullanılmaktadır	✓						
								Doğabilecek yangına karşı uygun yangın söndürme tüpü kullanılmaktadır	Köpüklü veya kuru kimyevi toz içeren yangın tüpü kullanılmaktadır	✓						
								Patlama ve parlamaya sebep olacak hareketlerden kaçınılmalıdır	Dikkatli çalışılmaktadır.	✓						

18

Zülfikar KARTAL

A-sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER

İşyeri Hekimi
Belge No: 18/09/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Ayçin YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	RİSK ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	
				TEHLİKE	ŞİDDET	OLASILIK							
MERDİVEN													
19	Merdivenlerin yeteri dayanıklılığa ve özelliklere sahip olmamasından dolayı yüksekte düşme	Öümlü iş kazaları	Tüm çalışanlar ile üçüncü şahıslar	40	5	5	400<R> Felere Etilmez Risk		40	0,5	0,5	R<20> Düşük Risk	
								DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK <input checked="" type="checkbox"/>	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI
								Merdivenler dayanıklı malzemedden yapılmış olmalıdır.	Metal merdivenler kullanılmaktadır.	✓			
								Merdivenlerin tüm ayaklarında kaymayı önleyici malzeme bulunmalıdır.	Bulunmaktadır.	✓			
								Merdivenin basamakları sağlam, yeteri genişliğe ve aralarındaki mesafe eşit olmalıdır.	Bu niteliktedir.	✓			
								Islak zeminde merdiven ile çalışılmamalıdır.	Çalışılmamaktadır.	✓			

Zülfikar KARTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER

İşyeri Hekimi
Belge No: 18-109/98

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TIC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	KONTROL TEDBİRİNİN VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAKI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	
20	Yüksek gürültü nedeniyle oluşabilecek işitme kaybı, konsantrasyon eksikliğine bağlı iş kazaları	İşitme kaybı ile yüksek gürültüden dolayı farkındalığın azalması nedeniyle oluşabilecek iş kazaları	Tüm Çalışanlar	40	3	1	200>R>70 Önemli Risk	✓					40	05	1	20>R Kabul Edilebilir Risk
GÜRÜLTÜ																
				Çalışanlara gürültünün etkileri ve kulaklık kullanımının önemi hakkında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir.	✓										
				Gürültü çıkaran ekipmanların diğer çalışanları olumsuz etkilememesi için bu ekipmanlar tecrit edilmektedir.	Gerektiğinde yapılacaktır.	✓										
				Gürültülü ortamda çalışanlar koruyucu kulaklık kullanmalıdır.	Kullanılmaktadır.	✓										

Zülfikar KARTAL

A.sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER

İşyeri Hekimi

Belge No: 18109/98

Murat ULLUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
21	Bulaşıcı hastalıklar, iş sağlığı açısından uygun olmayan personelin alınması, sağlık tetkiklerin zamanında yapılması	Meslek hastalıkları, Ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazaları meydana gelebilir.	Tüm Çalışanlar	40	3	3	200<R<400 Yüksek Risk	İş yerinde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamaktadır.	✓				40	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk
								Tüm testler kişilerin özlük dosyalarında saklanmaktadır.	✓							
								Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmiştir.	✓							
								Olğanüstü durumlarda ilk yardım ekibinin koordinasyon ve işbirliğinin nasıl sağlanacağı belirlenmiştir.	✓							
								İş temposundan kaynaklanabilecek (varis, bel-sırt ağrıları vb.) hastalıklar için önlem alınmalı.	✓							
								İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmelidir..	✓							

Zülfikar KARTAL

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER

İşyeri Hekimi
Belge No: 181 09/98

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKELİ MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA ÇAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS								RİSK DÜZEYİ	OLASILIK	FREKANS

TRAFİK 1

22	Trafik kazaları sonucu oluşabilecek iş kazaları	Ölümlü, ağır veya hafif yaralanmalı iş kazaları ile maddi hasarlı iş kazaları	Aracı süren çalışanlar ile kaza anında bulunan ve kazadan etkilenen üçüncü şahısla	40	0	0	400<R TOLERAN S GÖSTERİL MEZ RİSK	Şöför mahallini terk etmeden önce el freni mutluğa çekilmeli, vites boşa alınmalı, motor kapatıp yan aynalardan dışarıyı kontrol edildikten sonra araçtan inilmelidir.	✓				40	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk	
							Trafik yasaasının belirlediği tüm trafik ve hız kurallarına uyulmalıdır.	Uyulmaktadır.Sürekli kontrol edilmelidir.	✓								
							Hava, trafik ve yol koşullarına uygun şekilde araç kullanılmalıdır.	Hava ve yol koşullarına uyum sağlanması amacı ile gerekli donanım araçlar içerisinde bulundurulmaktadır.	✓								
							Sürüş sırasında sigara, yemek içmek, cep telefonu kullanmak davranışları yasaklanmalı ve kullanma talimatları oluşturulmalıdır.	Gerekli yasaklamalar yapılmıştır.Ancak kullanma talimatları oluşturulup çalışanlara tebliğ edilmiştir.	✓								

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER

Zülfikar KARTAL

İşyeri Hekimi
Belge No: 18109/98

A sırtı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Murat ULLUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
23	Trafik kazaları sonucu oluşabilecek iş kazaları	Araç süren çalışanlar ile kaza anında bulunan ve kazadan etkilenen üçüncü şahısla kazaları	Ölümlü, ağır veya hafif yaralanmalı iş kazaları ile maddi hasarlı iş kazaları	40	0	0	400<R TOLERAN S GÖSTERİL EMEZ RİSK	✓	Tüm araçlarda yangın tüpü her an için sağlam ve çalışır durumda bulunmalıdır.	Yangın tüpü bulunmaktadır.	✓	Yangın tüpü bulunmaktadır.	40	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk
								✓	Gerekli malzemeleri içeren ilkyardım çantaları araçta sürekli bulundurulmalıdır.	ilkyardım ekipmanı bulunmaktadır.	✓	ilkyardım ekipmanı bulunmaktadır.				
								✓	Araçların periyodik bakımları yapılmalıdır.	Periyodik bakımı yapılmaktadır.	✓	Periyodik bakımı yapılmaktadır.				
								✓	Sürücüler, periyodik olarak göz muayenesi, tam kan, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testinden geçirilmelidir.	Gerekli sağlık taramaları yapılmıştır.	✓	Gerekli sağlık taramaları yapılmıştır.				
								✓	Araç kullanılan çalışanlar trafik kuralları, ergonomi, ilkyardım, yangın ve diğer konularda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır.	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır.	✓	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır.				

TRAFİK 2

Zühür KARŞAL
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 16109198

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK

BASINÇLI TÜPLER

TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI
24	Ölümlü, Uzun süreli hastalıklardan dolayı basınçlı gaz tüplerinin patlaması	Tüm çalışanlar	40	5	5	400>R TOLERAN S GÖSTERİL EMEZ RİSK	Basınçlı gaz tüplerinin tamamı dik vaziyette olmalıdır.	Dik vaziyettedir. Sürekli izlenmelidir.	✓			
							Tüplerin vanaları dahil hiçbir kısmına yağ ve benzeri hiçbir yanıcı malzeme temas etmemelidir.	Edilmemektedir.	✓			
							Basınçlı gaz tüplerinin seri numaralarına ait test raporları ve içeriklerini içeren test raporları temin edilmelidir.	Bulunmaktadır. Sürekli takip edilmelidir.	✓			
							Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanda güneşin dik ışınlarına, hava koşullarına dayanıklı bir depolama bulunmalıdır.	bulunmaktadır.	✓			
							Tüpler - 40 C° ile +45 C° arasında sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.	Muhafaza edilmektedir. Sürekli takip edilmelidir.	✓			
							Tüpten tüpe dolum yapılmamalıdır.	Yapılmamaktadır. Sürekli kontrol edilmelidir.	✓			
							Hasarlı basınçlı gaz tüpleri kullanılmamalıdır.	Sürekli kontrol edilmelidir.	✓			

Zümrüt KARTAL
A Sınıflı Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİÇER
İşyeri Temsilcisi
Belge No: 1810998

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS							RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	OLASILIK

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

25	Yüksekte çalışma için kullanılacak çalışma platformunun yüksekten düşmeyi engelleyici önlemlerin bulunmaması	Ölümlü, Uzun kayıplı veya ağır yaralanmalı iş kazaları	Çalışma platformund a bulunan çalışanlar	40	0	0	400-4R TOLERAN S GÖSTERİLMEZ RİSK	✓				40	0,5	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk
								✓							
								✓							
								✓							
								✓							
								✓							

Züfir KARİTAL
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLU ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 8709/98

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

6.3.2019

TEHLİKE NO	TEHLİKE	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANA CAĞI TARİHİ	SORUMLU GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			
				ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ
DEPOLAMA																	
26	Yüksekten düşen objelerin altında kalma,	Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazalar	Tüm çalışanlar	7	1	3	70>R>20 Olası Risk	Yük istifi devrilmeyecek şekilde düzenli yapılmakta ve 3m daha yüksek istif yapılmamıştır.	✓				7	0,2	0,5	20>R Kabul Edilebilir Risk	
	Yüksekten düşen objelerin altında kalma,							Yükler istiflenirken elektrik tesisatı ve armatürlere yaklaşılmamalıdır.	✓								
	Malzemelerin düzgün istiflenmemesi nedeniyle tahliye ve söndürmenin yapılamaması							Malzeme istifi giriş-çıkışı kapılarına, kaçış ve tahliye alanına yapılmamıştır.	✓								
	Malzemelerin düzgün istiflenmemesi nedeniyle tahliye ve söndürmenin yapılamaması							Yangın söndürme ekipmanları rahatlıkla alınabilecek şekilde konumlandırılmamaktadır	✓								

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Züfker-KARTAL

No: 124829

Belge

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER

İşyeri Hekimi

Belge No: 18109988

Murat ULUSOY

İşveren / İşveren Vekili

Aylin YILDIRIM

Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA

Destek Elemanı

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

TEHLİKE NO	TEHLİKENİN ŞİDDETİ	TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ	TEDBİR VAR YOK	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA ÇAĞI TARİHİ	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	6.3.2019 ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ				
			ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ							ŞİDDET	OLASILIK	FREKANS	RİSK DÜZEYİ	
MUTFAK																	
	Hijyen kurallara uyulmamasından dolayı oluşabilecek bulaşıcı rahatsızlıklar.	Zehirlenme	Tüm çalışanlar	3	3	3	Bu bölümde çalışanların hijyen eğitimi bulunmalıdır.	Hijyen eğitimi bulunmaktadır.	✓				15	1	1	20>R Kabul Edilebilir Risk	
	Yere sıçrayan su veya yere düşen yemek artıklarından dolayı kayma	Yaralanmalı iş kazaları	Tüm çalışanlar	3	3	3	Bu bölümde çalışanlara bone, eldiven, maske ve iş elbisesi verilmelidir.	Verilmektedir.	✓								
	Doğalgaz kaçağı yüzünden yangın meydana gelmesi	Ölümlü iş kazaları	Tüm çalışanlar	3	3	3	Mutfak zemini kaymayı veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmalıdır.	Mutfak bölümünde zemin kaymayı önleyici şekilde kaplanmıştır.	✓								
							Doğalgaz kaçağ dedektörü ve alarm bulunmalıdır.	Bulunmaktadır.	✓								

27

Zülfikar KARTAL
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan TÜRKÖĞLÜ ÇİĞER
İşyeri Hekimi
Belge No: 810998

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı



İşyeri Unvanı:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA)

Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih:

25.08.2020

İş Güvenliği Uzmanı Belge No:

124829

İşyeri Hekimi Sertifika No:

18109/98

Tehlike Sınıfı

Tehlikeli

RİSK ANALİZİ İMZA LİSTESİ

Sıra	Ad-Soyad	Görev
1	Murat ULUSOY	İşveren Vekili
2	Zülfikar KARTAL	İş Güvenliği Uzmanı
3	Ayhan CİĞER	İşyeri Hekimi
4	<i>Ayhan Sıldırım</i>	Çalışan Temsilcisi
5	SONER KARACA	Destek Elemanı

ŞİDDET		FREKANS		OLASILIK	
ŞİDDET DEĞERİ	ŞİDDETİN AÇIKLAMASI	FREKANS DEĞERİ	FREKANSIN AÇIKLAMASI	OLASILIK DEĞERİ	OLASILIK AÇIKLAMASI
100	Birden fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	10	Sürekli Bir Saatte Birkaç Defa veya daha fazla	10	Kesin
40	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel olay	6	Sık Günde bir veya birkaç defa	6	Yüksek Olasılık
15	Uzuv kaybılı, yaralanmalı veya iş kaybı oluşturan kaza	3	Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	3	Muhtemel
7	Önemli hasar yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı	2	Sık Değil Ayda Bir veya birkaç defa	1	Düşük Olasılık
3	Küçük Hasar yaralanma, dahili ilk yardım	1	Seyrek Yılda birkaç defa	0,5	Normal şartlarda beklenmez fakat mümkün
1	Ucuz Atlatma / Çevresel Zarar Yok	0,5	Çok Seyrek Yılda bir veya daha seyrek	0,2	Beklenmez

RİSK DEĞERİ SKORU	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU
400 < R	Tolerans Gösterilemez Risk (hemen gerekli önlemler alınmalı / veya işin durdurulması, tesisin, binanın kapatılması vb. düşünülmelidir.)
200 < R < 400	Yüksek Risk (kısa dönemde iyileştirilmelidir “birkaç ay içerisinde”)
70 < R < 200	Önemli risk (uzun dönemde iyileştirilmelidir “yıl içerisinde”)
20 < R < 70	Olası risk Gözetim altında uygulanmalıdır, Kontrol Yöntemleri Geliştirilmelidir.
R < 20	Kabul Edilebilir Risk (önlem öncelikli değildir.)

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RISK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RISK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASI ETKİ (RISK) /SONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RISKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTOM/MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA TAMAMLANACAK İTARİH	KONTROL TEDBİRİNİN ALINDI ALINMADI	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RISKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDET	FREKANS	OLASILIK							ŞİDET	FREKANS	OLASILIK
BIYOLOJİK RISK ETMENİ															
1	Tüm Birimler	Biyolojik risklerle ilgili acil durum planı eksikliği	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	Acil durum planı hazırlanmıştır.	1. Covid-19 Biyolojik risklere ilgili acil durum planı hazırlanmış olmalı, Acil durum ekipleri güncellenmelidir. 2. Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmaları sağlanmalıdır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V.	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk	
2	Tüm Birimler	El hijyenine dikkat edilmemesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	Çalışanlar bu konuda bilinçlidir.	Eller mutlaka su ve sabun ile yıkanmalıdır. Bu amaçla sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptikleri kullanılabilir. Eller gözle görürür derecede kırı ise el antiseptiklerine yerine mutlaka su ile sabun kullanılmalıdır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V.	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk	
3	Tüm Birimler	El hijyeni için gerekli olan sabun ve su eksikliği	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	Gerekli miktarda el dezenfektanı ve sabun bulunmakta ve kullanılmaktadır.	Ortak alanlarda; mutfak yemekhane alanları, tuvalet önleri, çalışma alanları ofisler vb. "El Dezenfektanı & Antiseptiği"bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. Yeterli sayıda ve miktarda temizlik malzemesi bulundurulması konusunda planlama yapılmalıdır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V.	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk	
4	Tüm Birimler	İşyeri genelinde koronavirüs ile alakalı bilgilendirici levhaların olmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	Uyarıcı levhaları asılıdır.	Koronavirüs konusunda sağlık bakanlığının yayınlamış olduğu duyurular & posterler,duyuru, video talimat vb. konumlandırılmak ve tüm çalışanlar ile düzenli olarak paylaşılmıştır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V.	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk	

Sayfa No:

0

Destek Elemanı

0

Çalışan Temsilcisi

0

Murat ULUŞOY

İşveren Vekili

Ayhan ÇİĞER

İşyeri Hekimi

Sertifika No: 18109/88

Zülfiye KARTAL

-İş Güvenliği Uzmanı

Belge No: 124829

0

0

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RİSK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASI ETKİ (RİSK) /SONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ	RİSK DÜZEYİ	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			RİSK DÜZEYİ
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK			ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	
BIYOLOJİK RİSK ETMENİ												
5	Tüm Birimler	Eğitim eksikliği	COVID-19 Sağlığına manuz kalma, enfekte olma, ölüm	Gerektiğinde eğitimler sosyal mesafeye uyumlu bir şekilde yapılacaktır. Gerekli bilgilendirmeler işyeri hekimi tarafından yapılmaktadır.	Temel el hijyeni ve corona virüs semptomları üzerine eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. İşyeri hekimi, İSG-Ç Uzmanları tarafından çalışanlar birebir veya uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirilmelidir. Verilen eğitimlerin kayıtları tutulmalıdır.	✓	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	20>R Kabul Edilebilir Risk
6	Tüm Birimler	Çalışan sayısının asgari seviyede olmaması	COVID-19 Sağlığına manuz kalma, enfekte olma, ölüm	Çalışan sayısı stabildir.	Çalışma alanlarında öncelikle sağlık koşulları göz önünde bulundurulmak üzere işin yürütüm koşullarına da önem vererek gerekli düzenlemeler yapılmalı, Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması sağlanmalıdır.	✓	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	20>R Kabul Edilebilir Risk
7	Tüm Birimler	Çalışanların çalışmaya başlamadan önce sağlık gözetimlerinin yapılmaması ateş ölçümü yapılmaması	COVID-19 Sağlığına manuz kalma, enfekte olma, ölüm	İşyeri girişinde termal ateş ölçer bulunmaktadır. Ateş ölçümü yapılmaktadır.	Çalışanların her çalışmaya başlamadan önce ateşleri ölçülmesi ve hastalık belirtileri yüksek ailes, solunum güçlüğü ve öksürük vb.) sorgulanmalıdır.Çalışma sırasında hastalık belirtisi gösteren çalışanların tıbbi maske ve eldiven kullanılarak acil servise yönlendirilmelidir.	✓	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	20>R Kabul Edilebilir Risk
8	Tüm Birimler	Beslenme düzeninde eksiklik	COVID-19 Sağlığına manuz kalma, enfekte olma, ölüm	Çalışanlar bu konuda bilinçlidir.	Çalışanların beslenme düzenlerinde başlıklık düzeyini yüksek tutmaya yönelik önlemler (Gıda, vitamin takviyesi vb.) alınmalıdır.Başlıklık sisteminin güçlendirilmesi için yemek şirketi tarafından gerekli menünün düzenlenmesi gerekmektedir.	✓	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	20>R Kabul Edilebilir Risk

Ayhan ÇİĞER
İşyeri hekimi
Sertifika No: 16109/98

Züriye KARAL
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Çalışan Temsilcisi

Murat DİLUSOY
İşyeri vekili

Destek Elemanı

Sayfa No:




BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RISK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RISK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASI ETKİ (RISK)/SONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RISKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTO/MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU-GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMAMASINDAN SONRAKİ RISKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK								ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK
BIYOLOJİK RISK ETMENİ																
9	Tüm Birimler	Yemek servisi yapanların Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	5	400>R>200 Yüksek Risk	Yemek servisindeki personel Kişisel Koruyucu Donanımını eksiksiz kullanmaktadır. Gerekli uyarılar yapılmaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	5	20>R Kabul Edilebilir Risk
10	Tüm Birimler	Yemek sırasında çalışanların sosyal mesafesinin korunmaması	Bulaşıcı hastalık,ölüm	15	5	5	400>R>200 Yüksek Risk	Sosyal mesafeye dikkat edilmektedir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	5	20>R Kabul Edilebilir Risk
11	Tüm Birimler	Çalışma alanlarının dezenfekte edilmemesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	5	400>R>200 Yüksek Risk	Temizlik personeli tarafından gerekli dezenfekte ve temizlik işlemleri düzenli aralıklarla yapılmaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	5	20>R Kabul Edilebilir Risk
12	Tüm Birimler	Temasın yoğun olduğu alanda temizliğin yapılması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	5	400>R>200 Yüksek Risk	Düzenli aralıklarla temizlik işlemleri temasın yoğun olduğu bölgelere yapılmaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	5	20>R Kabul Edilebilir Risk

Zülfikar KARTAL
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124529

Ayhan DİĞER
İşveren Temsilcisi
Sertifika No: 18-18/98

Murat ULUSOY
İşveren Vekili

Çalışan Temsilcisi

0
Destek Elemeni

Sayfa No:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RİSK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASILIK (RİSK) SONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTO/MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA TAMAMLANACAK İTARİH	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAK İTARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMADAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK								RİSK DÜZEYİ	ŞİDDET	FREKANS
BIYOLOJİK RİSK ETMENİ																
13	Tüm Birimler	Özel risk gruplarının çalışmaya devam etmesi	COVID-19 Salgınna maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Gerekli bilgilendirme işyeri hekimi tarafından yapılmıştır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
14	Tüm Birimler	Fiziki önlemlerin alınmaması, sosyal mesafe kuralına uyulmaması	COVID-19 Salgınna maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışma alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiştir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
15	Tüm Birimler	Toplu organizasyonlar	COVID-19 Salgınna maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Toplu eğitim ve toplantılardan kaçınılmaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
16	Tüm Birimler	İşyeri araçlarının kullanımı	COVID-19 Salgınna maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Gerekli tedbirler alınmaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk

Sayfa No:

0

Destek Elemanı

Çalışan Temsilcisi

0

Murat ULUSOY

İşveren Vekili

Ayhan ÇİĞER

İşyeri Hekimi

Sertifika No: 761/09/98

Züriyyar KARTAL

15 Gözlemci Uzmanı
Belge No: 424829

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RISK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RISK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASILIK (RISK) /SONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RISKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTO/MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RISKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK								ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK
17	Tüm Birimler	Çalışanlarda maske eksikliği	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	3	400>R>200 Yüksek Risk	Maskesi olmayan personel işyerine alınmamaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0.5	0.2	20>R Kabul Edilebilir Risk	
18	Tüm Birimler	Kişisel hijyenin sağlanması için yeterli temizlik malzemelerinin olmaması (Sabun, tuvalet kağıdı, dezenfektan vb.)	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	3	400>R>200 Yüksek Risk	Yeterli miktarda temizlik malzemesi mevcuttur.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0.5	0.2	20>R Kabul Edilebilir Risk	
19	Tüm Birimler	Sosyal mesafenin korunmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	3	400>R>200 Yüksek Risk	Sosyal mesafeye dikkat edilmektedir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0.5	0.2	20>R Kabul Edilebilir Risk	
20	Tüm Birimler	Kullanılmısmendil, maske, şığara izmariti gibi atıklar	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışanlar bu konuda bilinçlidir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0.5	0.2	20>R Kabul Edilebilir Risk	

BIYOLOJİK RISK ETMENİ

Zülfikar KARTAL
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 174829

Ayhan ÇİĞER
İşyeri Temsilcisi
Sicil No: 18109/98

Murat ULUSOY
İşveren Vekili

Çalışan Temsilcisi

Destek Elemanı
0
Sayfa No:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RISK DEĞERLENDİRMESİ

RISK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASİETKİ (RISK)/SONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RISKİN DERECELENDİRİLMESİ			DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU- GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RISKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK							ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK
BIYOLOJİK RISK ETMENİ															
21	Tüm Birimler	Firmaya dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	3	3	3	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk
22	Tüm Birimler	Ziyaretçilere Kişisel Koruyucu Donanım verilmemesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	3	3	✓	Tüm ziyaretçilere maske, eldiven ve uygun kişisel koruyucular verilmelidir.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk
23	Tüm Birimler	Psikolojik etkilenme	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	70>R>20 Orası Risk	3	7	✓	İşveren çalışanların psikolojik etkilenmelerini önlemek amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk
24	Tüm Birimler	izolasyon alanı oluşturulması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	3	15	✓	İşyeri sahasında şüpheli/hasta çalışan/ziyaretçi için izolasyon alanı oluşturulmalıdır.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk

0 Destek Elemanı Sayfa No: 0

0 Çalışan Temsilcisi

Murat ULUSOY
İşveren Vekili

Ayhan CİĞER
İşyeri Hekimi
Setiçka No: 18109/98

Zülfikar KARŞAL
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RISK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RISK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASILIK (RISK) /SCNUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RISKİN DEĞERLENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTOVİDEO DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RISKİN DEĞERLENDİRİLMESİ			
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK								ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	
BIYOLOJİK RISK ETMENİ																	
25	Tüm Birimler	(COVID-19'a (Koronavirüs) bağı hastalık şüphesi olan kişilerin iş yerine girmesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	3	400>R>200 Yüksek Risk	Kontrol yapılmaktadır.	Çalışanların ve çalışan dışı kişilerin servise girmeden prosedüre uygun şekilde temassız ateş ölçerle ateş kontrolünün yapılması ve ateşi olanların işyeri hekimine/acil durum yöneticisi/üyesi yönlendirilmesi gerekir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
26	Tüm Birimler	Ofis içerisinde sosyal mesafenin korunmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışma alanı düzenlidir.	İşyerlerine giriş ve çıkışlar, çalışanların fiziksel temasta bulunmayacakları ve sosyal mesafeyi koruyacakları şekilde düzenlenmiştir. Çalışma ortamında (ofis veya üretim alanlarında) sosyal mesafe dikkate alınarak düzenleme yapılmalıdır ve bu düzene uygun çalışma modelleri uygulanmalıdır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
27	Tüm Birimler	İşyeri genelinde ve servis araçlarında müteri evlerinde maske kullanılmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışanlar uyarılmaktadır.	İşyeri genelinde ve çalışma alanlarında tüm çalışanların maske takması sağlanmalı, maske takılmak, maske kullanma uygulamaları ve el hijyeni uygulamaları tüm çalışanlarca bilinmeli ve sosyal mesafe korunarak çalışma yapılmalıdır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
28	Tüm Birimler	Hasta çalışanların iş yerine gelmesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	5	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir.	Çalışanlara COVID-19 hastalığı hakkında gerekli eğitim verilmektedir. Çalışanlar hasta olduklarında evde kalmaları ve gerekli hallerde maske takarak sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmektedir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	5	3	20>R Kabul Edilebilir Risk

Zümrüt KARTAL
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124829

Ayhan GİĞEK
İşveren Hekimi
Sertifika No: 78109/98

Murat ULUŞOY
İşveren Vekili

Çalışan Temsilcisi

0

Destek Elemanı

0

Sayfa No:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RİSK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASİTKİ (RİSK) /SCNUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTO/MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU- GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK								ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK
BIYOLOJİK RİSK ETMENİ																
29	Tüm Birimler	Çalışanların salgın ve hijyen kuralları hakkında bilgi sahibi olmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	Bilgiendirme afişleri asılı olup gerekli uyarılar hergün yapılmaktadır.	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	✓	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk		
30	Tüm Birimler	COVID-19 Enfeksiyonu- Bulaşıcı Hastalıklar atık kabının bulunmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	Atıktutusu oluşturulmalıdır.	Çalışanlara tek kullanımlık maskeler, COVID-19 Enfeksiyonu bulaş ve korunma önlemleri hakkında eğitim verilmesi, biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanması, Kullanılmış maske, eldiven, peçete vb. virüsün taşınabileceği atıklar için kapalı ve ayrı bir biriktirme ekipmanı bulunmalıdır. Biriktirme ekipmanı kapaklı olmalıdır. Atık ekipmanın dörtte üçü dolduktan sonra ağız sıkıca bağlanıp ikinci bir torba içinde geçici atık alanına götürülerek 72 saat bekletilmelidir.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	✓	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk		
31	Tüm Birimler	Covid 19 temaslı kişinin karantinaya alınmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	İşveren bu konuda bilinçlidir.	Mevcut çalışanlardan birisinde COVID-19 tespit edilirse kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığına bilgi verilmelidir.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	✓	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk		
32	Tüm Birimler	Su sebili kullanımının azaltılması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	400>R>200 Yüksek Risk	Konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	Çalışanlara ortak su sebillerinden içme suyu verilmesi yerine kapalı kaplarda tek kullanımlık sular sağlanmalıdır.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	✓	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	0,5	0,2	20>R Kabul Edilebilir Risk		

Zümrüt KARTAL
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 124529

Ayhan ÇİĞER
İşveren Temsilcisi
Sertifika No: 18109/98

Murat ULUSOY
İşveren Vekili

0
Çalışan Temsilcisi

0
Destek Elemanı
Sayfa No:

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. L.TD. ŞTİ. (GERSAN SANAYİ SİTESİ ARIF HALICI SOKAK NO: 48 YENİMAHALLE / ANKARA) RISK DEĞERLENDİRMESİ

Tarih: 25.08.2020

RISK NO	PROSES/BİRİM/BÖLÜM	TEHLİKE	OLASILIK (RISK) İSONUÇ	ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RISKİN DERECELENDİRİLMESİ			ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ / FOTO/MEVCUT DURUM	DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ	TEDBİR VAR YOK	REFERANS AÇIKLAMA	KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANACAĞI TARİH	SORUMLU - GÖREVLİ KİŞİ	KONTROL TEDBİRİ ALINDI ALINMADI	ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN SONRAKİ RISKİN DERECELENDİRİLMESİ		
				ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK								RISK DÜZEYİ	ŞİDDET	FREKANS
BIYOLOJİK RISK ETMENİ																
33	Tüm Birimler	Servis araçlarının dezenfekte edilmemesi	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Dezenfekte edilmektedir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
34	Tüm Birimler	Servis araçlarında maske ve dezenfektan bulundurulmaması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Servis araçlarında maske eldiven ve dezenfektan mevcuttur.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
35	Tüm Birimler	Havalandırma ve klima sistemlerinden enfeksiyon bulaşması	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Doğal havalandırma kullanımı sağlanmaktadır.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
36	Tüm Birimler	Maskelerin yanlış kullanımından dolayı bulaş riski	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışanlar maskelemin doğru kullanım hakkında bilgilendirilmektedir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk
36	Tüm Birimler	Şahsi araçlarla iş yerine geliş gidişte COVID-19 Bulaşma riski	COVID-19 Salgınına maruz kalma, enfekte olma, ölüm	15	9	3	400>R>200 Yüksek Risk	Çalışanlar kendi araçları ile iş yerine geleceklerse araçta enfazia iki kişi seyahat etmemelidirler. Araçlarda birden fazla kişi varsa, araç içinde mutlaka maskeler takılmaktadır. Araç doğal yollar ile havalandırılmaktadır.Araçın sık temas edilen yüzeyleri, sinyal kolu, direksiyon, kapı açma kapama kolları vb. dezenfekte edilmektedir. Çalışanlar bu konularda bilgilendirilmektedir.	✓	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID19 REHBERİ	TABLO 1	İŞVEREN / İŞVEREN V:	15	9	3	20>R Kabul Edilebilir Risk

Sayfa No: 0

Destek Elemanı

Çalışan Temsilcisi

0

Murat ULUSO

İşveren Vekili

Ayhan ÖĞER

İşveren Temsilcisi

Zülfü Karbal

15 Ocak 2021

Belge No: 124829

Sertifika No: 18109/98

**BATI TEKNİK SERVİS
HİZM. NAK. EML. TİC.
LTD. ŞTİ.**

RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

SONUÇ VE KANAAT

BATI TEKNİK SERVİS HİZM. NAK. EML. TİC. LTD. ŞTİ. 'nin İşleri için tarafımızca yapılan risk değerlendirme analizinde işyeri bölümler halinde değerlendirilmiş olup, mevcut tehlikeler ve tehlike sonuçları belirlenmiştir.

Risk değerlendirme çalışmaları esnasında, tehlike kaynağı ve tehlike sonucu yüksek olan risk puanlarının önlemler alındıktan sonra risk azaltılması sonucu yapılan faaliyetler sonucunda, risk puanının düştüğü görülmektedir.

Belirtilen önlemlere uyulduğu sürece iş yerindeki yüksek risk kaynakları, kabul edilebilir seviyeye indirilmiş olacaktır. Bu konuda eğitimler ve denetimler konuya gerekli önem gösterilerek periyodik olarak yapılmalıdır.

İSG konusunda özen gösterilmesi, firmanın itibarı, çalışanların güvenliği ve sağlığı için gerekli ve de yasal zorunluluktur.

Zülfikar KARTAL
İş Güvenlik Uzmanı

Ayhan CİĞER
İşyeri Hekimi

Aydın YILDIRIM
Çalışan Temsilcisi

Soner KARACA
Destek Elemanı

Murat ULUSOY
İşveren / İşveren Vekili